

1. Características técnicas

Códigos/ Códigos	35.25.150.153
Modelos/ Modelos	PD 153
Capacidade/ Capacidad	0 – 150 mm/0 - 6"
Resolução/ Resolución	0,01 mm/0,0005"
Exatidão/ Precisión	+/- 0,1 mm
Material do corpo/ Material del cuerpo	Plástico
Material das faces de medição/ Material de las caras de medición	Plástico

Alimentação/ Alimentación	Bateria CR 2032
Altura da face de medição/ Altura de la cara de medición	40 mm
Altura útil da face de medição interna/ Altura útil de la cara de medición interna	14 mm
Altura total da face de medição/ Altura total de la cara de medición interna	22 mm
Largura da escala/ Ancho de la escala	16 mm
Comprimento total/ Longitud total	240 mm

Tabela 1 – Características técnicas




Figura 1 - Componentes

- 01. Escala principal graduada/ Escala principal graduada
- 02. Faces para medição interna – “orelhas”/ Faces para medición interna - “ore-*na* - “patas”
- 03. Cursor/ Cursor
- 04. Parafuso de fixação do cursor/ Perno de fijación del cursor
- 05. Visor/ Visor
- 06. Haste para medição de profundidade/ Varilla para medición de profundidad
- 07. Botão LIGA/DESLIGA / Botón ENCENDIDO / APAGADO
- 08. Faces para medição externa – “bicos”/ Faces para medición exter-*na*
- 09. Tampa do compartimento da bateria/ Tapa del compartimento da batería
- 10. Face para traçagem ou medição de ressalto/ Faz para trazado o me-*dición de resalto*
- 11. Botão INC/ Botón INC
- 12. Botão ABS/ Botón ABS
- 13. Botão ZERO/ Botón ZERO

1.1. Instruções de uso

- a) Pressione o botão (7) para ligar/desligar o paquímetro. Segure o botão por 5 segundos para zerar o visor.
- b) Pressione o botão inch / mm (11) para converter a unidade de medida mm/polegada.
- c) Pressione o botão ABS (12) para entrar no modo de medição por comparação. Este botão permite que o visor seja zerado em qualquer posição. Permite também retornar ao modo absoluto (ABS) para mostrar o real valor com relação à origem.
- d) Pressione o botão ZERO para zerar o visor.
- e) Para reposição da bateria, abra a tampa (9), remova a bateria usada e coloque uma bateria nova seguindo as especificações do fabricante. Recomenda-se a troca da bateria quando o paquímetro não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA (7), quando os dígitos aparecem fracos ou piscando intermitentemente no visor ou quando acusar “bateria fraca – battery low”.

2. Instruções gerais de cuidados, manutenção e pós-venda

2.2. Manutenção e cuidados

- a) Quedas, impactos fortes, movimentos bruscos do cursor, manutenção indevida, exposição à luz solar ou grandes variações de temperatura podem causar danos irreversíveis ao paquímetro e perda do direito de garantia.
- b) Nunca utilizar o paquímetro para fazer medições com a peça em movimento ou deslizar as faces de medição sobre a peça, este procedimento provoca o desgaste prematuro das faces de medição, alterando a precisão e até mesmo inutilizando o instrumento.
- c) Mantenha o paquímetro sempre limpo e seco-(nunca lavar ou mergulhar em líquidos) e guarde-o em local apropriado e protegido.
- d) Remova a bateria caso o paquímetro não seja utilizado por longo período.

- e) Mantenha o paquímetro longe de qualquer fonte de eletricidade ou superfícies magnéticas. O contato pode causar danos irreversíveis ao sistema eletrônico.

2.3. Pós-venda e Assistência Técnica

Em caso de dúvida sobre o funcionamento do equipamento, entre em contato através do site www.vonder.com.br ou do telefone 0800 723 4762 (opção 1).

2.4. Descarte do produto

Nunca descarte a bateria no lixo doméstico. Elas devem ser encaminhadas a um posto de coleta adequado ou a uma Assistência Técnica Autorizada VONDER. Atenção: o manuseio inadequado da bateria pode causar incêndio e/ou queimaduras químicas. Observe as seguintes precauções:

- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou im-

pacto, como martelar, deixar cair ou pisar sobre ela.

- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas, acima de 60°C, como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol.
- Não a incinerar ou jogar no fogo.
- Não manuseie baterias danificadas ou com vazamentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Mantenha a bateria seca.

3. Garantia


O Paquímetro Digital PD 153 possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a VONDER pelo site www.vonder.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Características técnicas

VER LA TABELA 1 Y VER LA FIGURA 1

1.1. Instrucciones de uso

- a) Presione el botón  (7) **para encender** / apagar el paquímetro. *Sostenga el botón durante 5 segundos para poner a cero la pantalla.*
- b) Presione el botón inch / mm (11) para convertir la unidad de medida mm / pulgada.
- c) Presione el botón ABS (12) para entrar en el modo de medición por comparación. Este botón permite que la pantalla se restablezca en cualquier posición. También permite volver al modo absoluto (ABS) para mostrar el valor real con respecto al origen.
- d) Presione el botón ZERO para poner a cero la pantalla.
- e) Para restablecer la batería, abra la cubierta (9), extraiga la batería usada y coloque una batería nueva siguiendo las especificaciones del fabricante. Se recomienda el cambio de la batería cuando el paquímetro no se enciende al presionar el botón de encendido / apagado (7) cuando los dígitos aparecen débil o parpadeando intermitentemente en la pantalla o cuando se acusa de "batería fraca – battery low".

2. Instrucciones generales de cuidado, mantenimiento y posventa

2.1. Mantenimiento y cuidados

- a) *Caidas, impactos fuertes, movimiento brusco del cursor, mantenimiento indebido, exposición a la luz solar o grandes variaciones de temperatura pueden causar daños irreversibles al calibre y pérdida del derecho de garantía.*
- b) *Nunca utilizar el calibre para hacer mediciones con la pieza en movimiento o deslizar las faces de medición sobre la pieza, este procedimiento provoca el desgaste prematuro de las faces de medición, alterando la precisión e incluso inutilizando el instrumento.*
- c) *Mantenga el calibre siempre limpio y seco-(nunca lavar o sumergir en líquidos) y guárdelo en local apropiado y protegido.*

- d) *Remueva la batería cuando el calibre no fuera utilizado por largo período.*
- e) *Mantenga el paquímetro lejos de cualquier fuente de electricidad o superficies magnéticas. El contacto puede causar daños irreversibles al sistema electrónico.*

2.2. Posventa y asistencia técnica

En caso de duda sobre el funcionamiento del equipo, entre en contacto a través del sitio www.vonder.com.br

2.3. Desecho del producto

Nunca deseche la batería en la basura doméstica. Ellas deben ser enviadas a un puesto de recolección adecuado o a una Asistencia Técnica Autorizada VONDER.

Atención: el manejo inadecuado de la batería puede provocar incendios y / o quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No desmonte, aplaste o exponga la batería a cualquier choque o impacto, como martillar, caer o pisar sobre ella.
- No exponga la batería a temperaturas elevadas, por encima de 60 ° C, como debajo de la luz solar directa o en el interior de un coche estacionado al sol.
- No la incinerar o juegue al fuego.
- No manipule baterías dañadas o con fugas.
- Matar fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la batería seca.

3. Garantía

El Paquímetro Digital PD 153 posee los siguientes plazos de garantía contra no conformidades resultantes de su fabricación, contados a partir de la fecha de la compra: Garantía legal: 90 días. Si el equipo presenta alguna no conformidad entre en contacto con VONDER por el sitio www.vonder.com.br